



Kontaktmanometer

zum Einbau in Schweißmaschinen

Stand: 06-2015

Kontaktmanometer zur Druckmessung



Kontaktmanometer mechanisch

- Druck manuell einstellbar von 0-10 bar
- Schweißdrucküberwachung
- Schweißstart-Freigabe durch voreingestellten Mindestdruck

Best.-Nr.: XV0.X0.024.004



Kontaktmanometer digital

- universeller Drucksensor
- ein Analogausgang 0-10 V
- Schweißdrucküberwachung
- Schweißstart-Freigabe durch voreingestellten Mindestdruck
- Anzeigeneinstellungen:
 1. Arbeitsdruck
 2. Mindestdruck
 3. Maximaldruck

Best.-Nr.: XV0.X0.021.005